

**ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ABRIL -MAYO 2024**

Siendo las 10:00 horas del día 16 de mayo de 2024 en las instalaciones del plantel 11 "Lic. Alejandro Ríos Espinoza" ubicado en la comunidad de Juan José Ríos, Municipio de Guasave, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, atendiendo lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- Realizar un diagnóstico sobre las condiciones físicas de los espacios escolares: Estructura, acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización, limpieza de áreas verdes, mobiliarios y equipamiento, así como también analizar y puntualizar los trabajos a realizar en los meses de abril – mayo 2024

Se llegó al acuerdo de solicitar a Dirección General lo siguiente:

- Se solicitan 2 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 2T para instalar en aulas faltantes.
- Se solicita 2 aires acondicionados tipo minisplit de 1T para instalar en la oficina de dirección en el cubículo de Orientación Educativa.
- Se solicita la reparación de la instalación eléctrica de las lámparas en el edificio C
- Se solicita la instalación de lámparas en la plaza cívica.
- Se solicita la construcción de techumbre metálica en la plaza cívica.
- Se solicita la rehabilitación y acondicionamiento de las aulas 7 y 8 en el edificio C
- Se solicita la sustitución de cableado e instalaciones eléctricas en la biblioteca, planta alta del edificio "A", mismo se que se encuentra en condiciones de deterioro y se están dañando los equipos eléctricos que se usan en este espacio debido a los constantes cortos circuitos que se presentan.
- Se solicita la instalación de lámparas en el pórtico.
- Se solicita la instalación de lámparas exteriores en la parte posterior del edificio E
- Se solicita la colocación del polín perimetral en el edificio E (retirado y no sustituido durante la reciente remodelación de sanitarios, aula y laboratorio en el mismo edificio).
- Se solicita la remodelación del módulo de sanitarios de personal en la oficina, el actual se encuentra en deterioro.
- Se solicita la atención al problema de inundación de aulas del edificio B.
- Se solicita la instalación de protecciones metálicas en módulos sanitarios de alumnos.

- Se solicita la instalación de tres equipos de aire acondicionado tipo minisplit en la biblioteca, ya se cuenta con los equipos.
- Se solicita la instalación de vitropiso en dos aulas, edificio C.
- Se solicita la instalación de vitropiso en la oficina administrativa, dirección, control escolar y biblioteca.
- Se solicita el mantenimiento de paredes que presentan deterioro por humedad y salitre en 6 aulas.

Justificación y estatus de la solicitud

- Se solicitan 2 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 2T para instalar en dos aulas faltantes. Se cuenta con dos espacios sin uso por la falta de condiciones climáticas.
- Se solicitan 2 aires acondicionados tipo minisplit de 1T para instalar en la oficina de dirección en el cubículo de Orientación Educativa, dichos espacios no cuentan con aire acondicionado.
- Se solicita la reparación de la instalación eléctrica de las lámparas en el edificio C ya que al hacer la reubicación del centro de cómputo en la planta baja las lámparas dejaron de funcionar, solicitud pendiente de atender.
- Se solicita la instalación de lámparas en la plaza cívica. No se recibe respuesta a la solicitud, el plantel carece de iluminación, situación que lo vulnera ante hechos bandálicos.
- Se solicita la construcción de techumbre metálica en la plaza cívica. Se recibió oficio (solicitud enviada previamente) firmado y sellado por la dirección general; el día 29 de noviembre de 2022 se recibió la visita de personal de obras públicas del municipio de Guasave para hacer levantamiento del espacio (en respuesta al oficio entregado previamente al alcalde Dr. Martín Ahumada Quintero), se hace la aclaración que esta obra no fue considerada en el presupuesto municipal de obras públicas de Guasave por lo que es necesaria la atención de parte de COBAES y/o gobierno del estado.
- Se solicita la rehabilitación y acondicionamiento de las aulas 7 y 8 en el edificio C.
- Se solicita la sustitución de cableado e instalaciones eléctricas en la biblioteca, planta alta del edificio "A". Solicitud actual, se envió oficio a la coordinación ejecutiva COBAES zona 2, es urgente dar atención a esta necesidad ya que con la instalación actual (deteriorada) se han dañado equipos eléctricos debido a fallas en la misma.
- Se solicita la instalación de lámparas en el pórtico. Solicitud vigente, se envió oficio a la coordinación ejecutiva COBAES zona 02
- Se solicita la instalación de lámparas exteriores en la parte posterior del edificio E. Solicitud actual, se envió oficio a la coordinación ejecutiva COBAES zona 02
- Se solicita la colocación del polín perimetral en el edificio E (retirado y no sustituido durante la reciente remodelación de sanitarios, aula y laboratorio en el mismo edificio). Solicitud actual, se envió oficio al departamento de Planeación y presupuesto, y a la coordinación ejecutiva COBAES zona 02
- Se solicita la remodelación del módulo de sanitarios de personal en la oficina. El actual se encuentra en condiciones de deterioro.
- Se solicita la atención al problema de inundación de aulas del edificio B, el centro de cómputo y dos aulas didácticas se inundan cuando llueve.

- Se solicita la instalación de protecciones metálicas en módulos sanitarios de alumnos. Los alumnos hacen mal uso de sanitarios, entran y salen por las ventanas.
- Se solicita la colocación de piso (remodelación) en dos aulas que presentan deterioro.
- Se solicita el mantenimiento de paredes que presentan deterioro por humedad y salitre en 6 aulas.

Una vez analizadas y consensadas todas las observaciones realizadas a la infraestructura del plantel por parte de la Comisión de Mejoramiento de Infraestructura Física Educativa, siendo las 11:00 horas del día se dio por terminada la reunión y se procedió a firmar por parte de los asistentes miembros de la misma.

COMISIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DAMARIS E.S.G

Damaris Edith Salazar García
Padre de familia
(Propietario)

Aida Lucero Gaytán García

Aida Lucero Gaytán García
Padre de familia
(Suplente)

Diana Laura Espinoza Camacho

Diana Laura Espinoza Camacho
Docente
(Propietario)

Flor Lizeth Guerrero Rodríguez

Flor Lizeth Guerrero Rodríguez
Docente
(Suplente)

Norma Rosario Miranda Valdez

Norma Rosario Miranda Valdez
Encargado del orden (prefecto)

Rosendo Omar Valenzuela Muro

Rosendo Omar Valenzuela Muro
Personal administrativo

Jesús Bernardo Leal Espinoza



COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

PLANTEL 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"
JUAN JOSE RIOS

IQ. Jesús Bernardo Leal Espinoza
Director del plantel

ACTA DE REUNION DE LA COMISION DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Con fecha 06 de mayo de 2024, siendo las 09:00 A.M. en Plantel 06 "Ing. José Hernández Terán" nos reunimos los integrantes de la Comisión de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para llevar a cabo la reunión del mencionado comité:

Orden del día:

- **Realizar un diagnóstico sobre las condiciones físicas de los espacios escolares: estructura, acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización, mobiliario y equipo:**
 - Las marquesinas de todos los edificios necesitan ser reparadas, ya que se dañaron por el paso del tiempo.
 - Se requiere impermeabilización de techos de todas las instalaciones, debido a que la última fue hace 10 años.
 - Corregir banquetas y andadores.
 - Se requiere continuación de 131.17 metros lineales de barda.
 - Se requiere remozamiento de piso en techumbre, ya que por el paso del tiempo se ha deteriorado, y para optimizar espacios acondicionarla como cancha de basquetbol por lo que se requieren 2 tableros acrílicos.
 - Se requieren 6 estructuras con 3 botes de basura c/u para selección de basura.
 - Se requieren corrección total de drenaje, cambio de mamparas en los baños de alumnos.
 - Se requieren 4 arbotantes para el área de estacionamiento.
 - Se requiere la reparación de 1 bebedero con 2 llaves del plantel.
 - Se requiere revestir 2 baños de docentes, consistente en cambio de azulejo.
 - Se requiere sustitución de 200m de cerca perimetral que colinda con escuela primaria, incluyendo cimentación y dala.

- **Identificar las necesidades de los espacios existentes y el equipamiento requerido para el desarrollo de los trabajos de la comunidad escolar.**
 - Se requiere con urgencia corregir 2 mesas del laboratorio con dos lavabos cada una.
 - Se requiere corregir 1 mesa del laboratorio con 1 lavabo.
 - Se requiere rehabilitación de drenaje de regadera de emergencia.
 - Se requiere pintura para aulas que fueron acondicionadas con mini Split, lo que originó la necesidad de pintar de nuevo.
 - Se requieren 4 aires acondicionados mini Split de 2 toneladas: 1 para prefectura y 3 para aulas didácticas.
 - Se requiere 1 aire acondicionado mini Split de 1 tonelada cubículo de laboratorio.
 - Se requieren 10 sillas de visitante para las oficinas de dirección.
 - Se requieren 5 computadoras para biblioteca virtual.
 - Se requieren 5 tablet para biblioteca virtual.
 - Se requieren 3 proyectores para ser utilizados en clases.
 - Se requieren 10 sillas de visita en sala de maestros.
 - Se requieren 10 mesas de trabajo para docente en sala de maestros.
 - Se requieren 6 mesas para el área de tutoría grupal.
 - Se requiere 1 nobreak para las máquinas de dirección.
 - Se requieren 12 escritorios y 12 sillas para las aulas didácticas.
 - Se requieren 12 rótulos para aula del 1 al 12.