

Culiacán Sinaloa a 11 de julio de 2023.

Informe de mejoramiento de infraestructura.

En este semestre de enero a junio 2023. 35 planteles atendidos en el mejoramiento de su infraestructura. Para que el personal docente y administrativo, alumnos puedan realizar sus actividades en estos espacios. Se cuenta para evidencia contratos de servicios lo tenemos firmado y sellado en un archivo digital.

Trabajos en planteles atendidos, rehabilitados.

Planteles rehabilitados en laboratorios (COBAES – ISIFE): PL01,43,10,14,44,56,59,25,35,36

Planteles rehabilitados cerca perimetral(COBAES): PL81,24,67,11,14

Planteles rehabilitados trabajos eléctricos(COBAES): PL72,65,23,28,130,17,120,25,60,98,07,84.

Planteles rehabilitados en albañilería, plomería, herrería, soldadura (COBAES): PL61,29,41,95,26,37,130,64.

Total de planteles atendidos: 35 planteles

Nota: Con un avance del 58.33% en el primer semestre.

 **COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA**
**DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS
Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**


ING. ISIDRO LARA VALDES.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

N U M E R O	PLANTELES	PLANTELES ATENDIDOS EN SU MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
1	01 LOS MOCHIS SCALLY	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
2	7 EL FUERTE	Rehabilitaciòn de estructura para subestaciòn tipo poste
3	43 MOCHICAHUI EL FUERTE	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
4	64 TOPOLOBAMPO	Mantenimiento correctivo a equipo de bombeo instalado en carcamo de aguas pluviales
5	10 GUASAVE	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
6	11 JUAN JOSE RIOS	Rehabilitaciòn cerca perimetral
7	14 ESTACIÒN BAMOA	Rehabilitaciòn cerca perimetral
8	14 ESTACIÒN BAMOA	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
9	44 ESTACIÒN NARANJO	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
10	67 OCORONI	Rehabilitaciòn cerca perimetral
11	17 PROTOMARTIR	Rehabilitaciòn de subestaciòn electrica
12	56 COL. INDEPENDENCIA CHINITOS	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
13	59 ACATITA II ANGOSTURA	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
14	23 RUIZ CORTINEZ CLN	Servicios de rehabilitaciòn electricas en subestaciòn
15	23 RUIZ CORTINEZ CLN	Reparaciòn de falla electrica.
16	24 EMILIANO ZAPATA CLN	Rehabilitaciòn cerca perimetral
17	25 LA CAMPIÑA CLN.	Reparaciòn de falla electrica, mantenimiento a interruptor principal.
18	25 LA CAMPIÑA CLN.	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
19	28 EL TAMARINDO	Servicios de diagnosticos electrico del transformador
20	29 NAVOLATO	Rehabilitaciòn con trabajos de albañileria y herreria en plaza cívica.
21	60 COL. ROSALES CLN	Rehabilitaciòn de descarga de aguas sanitarias.
22	60 COL. ROSALES CLN	Reparaciòn de falla electrica en linea aerea de media tenciòn.
23	61 LA PALMA	Instalaciòn de rejacero y 1 puerta peatonal
24	98 LIMON DE LOS RAMOS	Reparaciòn de falla electrica y mantenimiento en interruptor principal.
25	130 LA CONQUISTA	Estudio de mecanica de suelo
26	130 LA CONQUISTA	Elaboraciòn de proyecto electrico.
27	130 LA CONQUISTA	Rehabilitaciòn con trabajos de albañileria y herreria en plaza cívica.
28	35 MAZATLAN URIAS	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
29	36 MAZATLAN TOREO	Rehabilitaciòn de laboratorio (isife)
30	36 MAZATLAN TOREO	Mantenimiento de albañileria en edificio A Y D.
31	37 MAZATLAN CLAUSSEN	Trabajos albañileria y herreria en portico, servicios sanitarios.
32	41 EL ROSARIO	Rehabilitaciòn de cerca malla rejacero y trabajos de albañileria.
33	41 EL ROSARIO	Trabajos de fontaneria en servicios sanitarios
34	65 EL POZOLE	Trabajos de albañileria, electricidad, tablarroca y herreria.
35	95 LAS MAÑANITAS	Mantenimiento de herreria y carpinteria
36	72 SAN JOSE DEL LLANO BADIRAGUATO	Rehabilitaciòn de linea de subestaciòn electrica.
37	81 JESUS MARIA CULIACAN	Rehabilitaciòn cerca perimetral
38	84 EL COLORADO AHOME	Reparaciòn de mediciòn e interruptor general.
39	120 TESILA EL FUERTE	Rehabilitaciòn de subestaciòn electrica.